

Raft Black-Off

Rimuove le macchie nere dai gommoni

Si usa su gommoni, dopo averli decapati con RAFT DECAP, per rimuovere le macchie nere e grigie residue.
Erogare sulla superficie ben asciutta, attendere senza strofinare fino alla completa eliminazione delle macchie e risciacquare. Proteggere il tubolare con cera RAFT LUX, RAFT WAX o RAFT WONDER.
Conservare RAFT BLACK-OFF in luogo fresco e buio.

Removes black stains from inflatables

Sprayed on inflatables, after treatment with RAFT DECAP eliminates residual black and grey stains.
Spray on a completely dry surface, wait, without rubbing, until stains are completely removed and rinse.
Protect the tube with AFT LUX, RAFT WAX o RAFT WONDER.
Store RAFT BLACK-OFF in a cool and dark place.

Élimine les traces noires sur les pneumatiques

Pulvérisé sur les pneumatiques, après le traitement avec RAFT DECAP élimine les taches noires et grises résiduelles.
Pulvériser sur la surface bien sèche, attendre, sans frotter, jusqu'à l'élimination complète des taches et rincer. Protéger le flotteur avec de la cire AFT LUX, RAFT WAX o RAFT WONDER.
Conserver RAFT BLACK-OFF dans un endroit frais et sombre.

Aspetto/appearance/apparence: liquido/liquid/liquide
Colore/colour/couleur: incolore/clear/incoleur
Solubilità in acqua/solubility in water/solubilité dans l'eau: solubile/soluble
Peso specifico/specific gravity/densité: 1 kg/l (+/- 0,1)
Ph: 12 (+/- 0,5)



Spruzzatore da 750 ml.

BRAVA S.r.l.
Via Bartolomeo Parodi 284a - Ceranesi GE - Italy Tel +39 010 782864 www.brava.it